



Návod na použití určený pro ESD ochranné oděvy s antistatickými vlastnostmi

Pro zajištění maximální ochrany a komfortu při používání oděvů z pleteniny s elektrostatickými vlastnostmi norma ČSN EN 1149-5:2008, ČSN EN 61340-5-1:2008, ČSN EN 340:2004 je bezpodmínečně nutné dbát těchto informací:

Účinnost ochranné úrovně oblečení závisí na mnoha vlivech, např. roztržení, proříznutí, prodření, dále oděvu škodí agresivní pot, kosmetické přípravky/deodorant/ a proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k výše uvedeným poškozením uhlíkového vlákna, jelikož se tím výrazně snižuje funkčnost pleteniny.

Volba správné velikosti – obecně platí, že je třeba vybírat oblečení tak, aby mohl být pracovní výkon možný bez jakéhokoliv omezení. Oblečení nesmí být např. příliš široké, aby se vyloučilo případné riziko zachycení v důsledku rozvolněného oděvu. Oblékání a svlékání probíhá jako u obvyklého oblečení.

Kritéria pro vyřazení – poškozené nebo jinak znehodnocené oblečení nesmí být dále používáno! Pro stanovení životnosti se vychází z maximální doby používání 2 let. V případě pochybnosti by mělo být oblečení nahrazeno novým.

Oděv skladujte v dobře větraných suchých místnostech a zamezte extrémním teplotám, kontaktu s kapalinami nebo UV zářením.

ÚDRŽBA ODĚVU

Praní na 40°C - při použití běžných pracích prostředků na barevné pádlo. Sušení oděvu naruby běžným způsobem, rozprostřít a volně na vzduchu usušit, žehlení se doporučuje na 1 stupeň.

Nesmí se používat sušička, bělení a chemické čištění aby nedošlo k deformaci uhlíkového vlákna a tím ke snížení funkce pleteniny.

Spotřebitel by měl dodržovat prací symboly, které jsou na každém výrobku uvedeny!!!!